

СОГЛАСОВАНО

Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации



Стерлитамакского филиала УУНиТ
И.Р. Бадретдинов
2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Стерлитамакского филиала УУНиТ
И.А. Сыров
2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 105
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ
НА ТЕРМОПРЕССЕ С
ИОТ - 105**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на термопрессе серии Burlos допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным приемам труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца, очередная проверка знаний требований охраны труда - не реже одного раза в 12 месяцев.

1.3. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.4. Работник, выполняющий работы на термопрессе должен соблюдать требования инструкции по эксплуатации машины и настоящей инструкции по охране труда.

1.5. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять.

1.6. Оборудование и рабочее место следует держать в чистоте и порядке. Все приспособления, инструменты должны быть в исправном состоянии и находиться в отведённых для них местах.

1.7. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасность поражения электрическим током;
- опасность травмирования движущимися частями оборудования,

острыми краями бумаги ;

- опасность получения ожогов нагревательными элементами термопресса и разогретыми заготовками.

1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Подготовить рабочее место, необходимые для работы сменные нагревательные элементы, краску, заготовки, приспособления, проверить их исправность.

2.2. Проверить надежность и достаточность освещения рабочего места.

2.3. Установить термопресс на ровной горизонтальной поверхности стойкой к воздействию температур. Расстояние до других приборов или горючих материалов должно составлять не менее 20 см.

2.4. Перед подключением его к сети проверить наружным осмотром состояние провода и штепсельной вилки.

2.5. Убедиться в наличии и исправности заземления, защитных ограждений.

2.6. Проверить и убедиться в исправности:

- всех частей пресса и правильности их крепления;
- действия пусковых и остановочных кнопок.

2.7. Только убедившись в нормальной работе всех узлов и механизмов, разрешается начинать самостоятельную работу на оборудовании.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

3.1. Термопресс должен устанавливаться под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

3.2. Термопресс, предназначенный для переноса фотоотпечатков использовать только с изделиями для которых он предназначен. Так как температура нагревательных элементов термопресса доходит до 300 ОС, то использование горючих, легковоспламеняющихся или взрывчатых материалов и веществ запрещено.

3.3. Запрещается оставлять включенный термопресс без присмотра во время работы.

3.4. Во-избежание ожогов, не прикасайтесь к нагревательным элементам термопресса при включенном питании.

3.5. Все режимы температуры и времени устанавливаются цифровым дисплеем, не пытайтесь вручную померить температуру нагревательных элементов.

3.6. Включать пресс только после того, как заготовка будет правильно установлена, а руки выведены из опасной зоны.

3.7. После окончания цикла нанесения печати нагревательный элемент надо поднять и вынуть готовое изделие, не пытайтесь извлечь изделие не подняв нагревательный элемент.

3.8. Запрещается производить какие-либо ремонтные работы с прессом во время его работы.

3.9. Во время работы следить, чтобы в термопресс не попадала вода или мелкие металлические предметы.

3.10. Уборку и смазку пресса производить при выключенном электрооборудовании.

3.11. Запрещается:

- оставлять какие-либо предметы на нагревательных элементах пресса;
- облакачиваться на пресс;
- передавать и принимать что-либо через опасную зону пресса

3.12. При появлении дыма, запаха гари, искрении, постороннего шума термопресс необходимо отключить.

3.13. Не допускается оставлять на длительное время пресс включенным под нагрузку.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возгорании, немедленно отключить аппарат, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения.

4.2. Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока) отключить аппарат, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать.

4.3. Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или возникновении вибрации и шума.

4.4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Снять спецодежду, убрать в шкаф.
- 5.3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Разработал:

заведующий
редакционно-издательским сектором



Кирилов А.В.

Согласовано

Зам. директора по АХР



Э. В. Гизитдинов

Специалист по ОТ



Ю. В. Скачкова