

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации



Стерлитамакского филиала УУНиТ
И.Р. Бадретдинов
_____ 2023 г.

Директор



Стерлитамакского филиала УУНиТ
И.А. Сыров
_____ 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 102 ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ЛИСТОПОДБОРНЫХ МАШИНАХ ИОТ - 102

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на листоподборной машине серии Ushida допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным приемам труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца, очередная проверка знаний требований охраны труда - не реже одного раза в 12 месяцев.

1.3. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.4. Работник, выполняющий работы на листоподборной машине должен соблюдать требования инструкции по эксплуатации машины и настоящей инструкции по охране труда.

1.5. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять.

1.6. Оборудование и рабочее место следует держать в чистоте и порядке. Все приспособления, инструменты должны быть в исправном состоянии и находиться в отведённых для них местах.

1.7. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасность поражения электрическим током;
- опасность травмирования движущимися частями оборудования, острыми краями бумаги;

1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной защиты.
- 2.2. Осмотреть оборудование и рабочее место.
- 2.3. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.
- 2.4. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.
- 2.5. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить руководителю работ и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Стеллажи с гнездами для хранения тетрадей, а также стол на приемке машины должны быть исправными.
- 3.2. Запрещается во время работы машины:
 - регулировать и поправлять положение присосов; вынимать из-под машины упавшие тетради, тряпки, инструмент и т.п.;
 - покидать рабочее место;
 - поправлять тетради на транспортере;
 - менять формат гнезд самонаклада; вынимать застрявшие тетради или скомплектованные книжные блоки у места перехода с транспортера на приемку;
 - прикасаться к щипцам и другим движущимся частям машины; устранять какие-либо неполадки, а также чистить, смазывать и обтирать машину.
- 3.3. Запрещается:
 - оставлять рабочее место, не выключив оборудование;
 - проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети;
 - работать сидя;
 - прижимать в самонакладах тетради, форзацы, иллюстрации руками и тяжелыми предметами;
 - во время устранения неполадок держать руку на пусковой кнопке;
 - включать машину на рабочий ход в случае автоматической ее остановки.
 - оставлять на машине инструмент, масленки, тряпки и т.д.
- 3.4. Соблюдать осторожность при загрузке самонаклада.
- 3.5. Стеллажи с тетрадями и другими полуфабрикатами устанавливать около

линии так, чтобы они не мешали свободному доступу к пультам управления линией.

3.6. При загрузке лотков самонаклада отпечатанными листами быть осторожным, остерегаться порезов рук о края бумаги. Подъем лотка выполнять после полной загрузки самонаклада.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума немедленно выключить оборудование.

4.4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать медицинскую помощь, сообщить руководителю, травмоопасную ситуацию сохранить до расследования причин происшедшего.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить аппарат. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Разработал:

заведующий

редакционно-издательским сектором



Кирилов А.В.

Согласовано:

Зам. директора по АХР



Э. В. Гизитдинов

Специалист по ОТ



Ю. В. Скачкова